今回は台風、高潮および竜巻についてその特徴と防災対策を紹介します。 2008年3月鹿児島県垂水市で竜巻が発生しています。 中心付近の最大風速がおよそ17点以上のものを台風と呼びます。 また、最近では2006年9月宮崎県延岡市や そのうち約3個が九州北部に接近し、大雨、強風、高潮、高波をもたらします。 台風が多くなります。台風は年平均約27個発生しますが 夏から秋にかけては、太平洋高気圧の周辺を廻って、日本に向かって北上する





年から1920年にかけて男女群島付 よび家屋の浸水被害は激減しています 被災を比較すると、死者・行方不明者お した。昭和と平成に入ってからの台風の 風が疲弊した日本列島を頻繁に襲いま 1959年伊勢湾台風までは、大型台 多くの死者・行方不明者が出ました。 近で珊瑚採取船や漁船の座礁・沈没で、 (表1)。まさに、台風の予報技術の進歩 台風による災害を調べると1900 1945年第二次世界大戦後から

した。 の台風第19号上陸時には、台風の目の通 だとする正常化の偏見が見受けられる 験の風化によって、基礎知識の欠如、災害 工場の被害などの新しい課題も出てきま ました。また、停電による断水やハイテク を始めるなど危険な対応が見受けられ 過の最中に屋根の修理や路線バスの運行 ようになりました。1991年9月27日 伝承の途絶、台風が来ても自分は大丈夫 の基盤整備による対策の効果といえます。 と情報伝達システムの整備、防波堤など ところが、被害が少なくなると災害体

表 1 昭和の3大台風と平成の3大台風による被害				
上陸·接近年月日	台風名	上陸時の 気圧(hPa)	死者·行方 不明者(人)	建物浸水(棟)
1934年 9 月21日	室戸台風	912	3 ,036	401 ,157
1945年 9 月17日	枕崎台風	916	3 ,756	273 888
1959年 9 月26日	伊勢湾台風	930	5 ,098	363 ,611
1991年 9 月27日	第19号	940	62	22 ,965
1993年 9月 3日	第13号	930	48	10 <i>4</i> 47
2004年9月7日	第18号	945	45	8 ,196

工学部安全工学教育センター Takahashi Kazuo 和雄教授



長崎県と台風

年の主な台風とその被害概要を以下に 示します。 長崎県に大きな被害をもたらした近

1987年8月台風第12号

県西海上を通過した台風は県内各地の の被害が目立ちました。 所)、53·2 km(平戸測候所)、52·1 km(厳 した。最大瞬間風速55・6 ㎏ 福江測候 港湾設備や船舶をはじめ、山林、家屋、農 沿った県内各地の漁港、港湾、道路など 大破しました。この他、西側の海岸線に 重に建設中の新長崎漁港施設の堤防が く更新しました。この台風で、長崎市三 原測候所)といずれも従来の極値を大き 作物、養殖魚などに大きな被害を与えま 8月30日夜から31日未明にかけて本

ます(写真1)。 高波によって防波堤の被害が多発してい 海岸線が長い長崎県では、台風による

1991年9月台風第19号

始以来第1位となりました。 風速は54・3 ㎏(長崎海洋気象台)、42・ どに大きな被害を与えました。最大瞬間 切損(写真2)、家屋(写真3)、農作物な 内で死者5人、電柱や送電鉄塔の倒壊や ま16時過ぎに佐世保市の南に上陸し、県 付近の最大風速50㎏)は勢力を保ったま 常に強い台風、中心気圧940㎏、中心 9月27日五島灘を北上した大型で非 <u>E(</u> 佐世保測候所)を記録し、統計

台風情報の充実と 新しい表示

ら、よりきめ細やかな新しい表示になりま ています。台風情報も2007年4月か 観測データの出し方に工夫をするなどし ずかしい専門用語の使用を減らしたり 気象情報の出し方に力を注いでおり、む 気象庁はここ数年、わかりやすい防災

刻みで発表されます。それぞれの地域で 12、24時間先の予報を細分化し、3時間 風域と15㎏以上の強風域)がこれまでの の台風の位置と強さ(風速25㎏以上の暴 台風が日本に近づくと、24時間先まで





警戒域の円の重なりをなくすために、予

予報時刻毎に円で表示されますが、暴風

報期間の暴風警戒域全体を囲む線で表

るおそれがある範囲を暴風警戒域といい ぶ線を表示しています。また、暴風域に入 でなく、予報円の中心の点や、それを結

写真1・上 2005年9月6日の台風第14号による防 波堤の被害

(長崎県土木部港湾課提供)

1991年9月27日の台風第19号後の長崎市内の斜面地の住宅

瓦が飛ばされた家屋では、応急対策として青いビニールシートが屋根に張られた光景が多 数見受けられた。阪神・淡路大震災後の阪神間の住宅地や福岡県西方沖地震後の玄界 島斜面地でもこのような光景が見られた。(長崎新聞社提供)

写真2.左 1991年 9 月27日の台風第19号による送 電鉄塔の被害

県内では九州電力の送電鉄塔が倒壊し また停電で長崎市水道局の揚水ポンプ が停止したため、断水が生じた。

るために、予報円(70%の確率で台風の

台風の進む方向をよりわかりやすくす

中心が位置すると予想される範囲)だけ

ことから電力の復旧に時間がかかった。

(長崎海洋気象台提供)

図も発表されています。 時間先までに暴風域に入る確率の分布 全国を374に分けた区域ごとに72 表されるようになりました。

う最大風速に加えて、最大瞬間風速も発 示されています(図1)。さらに、台風に伴

台風の基礎知識 知っておきたい

能なのでいくつか紹介します。 台風の性質を知っておけば、備えも可

風が同じ方向に吹くため風が強くなり 右側では台風による風と進行速度による 台風の風は反時計回りなので進路の 警戒が必要となる時間帯がより詳しく

わかるようになりました。

ば、風圧は4倍、9倍になります。 とがあります。風速が2倍、3倍になれ 表されますが、風速は変動しており、最 大瞬間風速は1・5倍から2倍になる! 台風の風速は10分間の平均風速で発

ることがあります(写真4)。 るところやビルの周りの風も一部強くな よって大きく異なります。風が通り抜け 台風の風速は地形や地面からの高さに

による浸水 多発しだした高潮

津町周辺では町内に海水が入り込む高 発生回数が増えています。島原市有馬船 新しいところですが、1990年代から、 9年9月24日の八代海の高潮が記憶に する原因になります。近年では、199 面上昇と暴風による高波が、海面を高く 海面が約1㎝上昇します。このような海 せ効果があります。気圧低下1㎏につき 吸い上げ効果と強風による海水の吹き寄 が高くなる現象で、低気圧による海面の 高潮とは、台風や低気圧の接近で海




写真4・上 2007年9月17日の台風第13号による長崎 大学文教キャンパス内の被害

建物間の樹木の被害が目立った。また い建物の周辺での低層の建物の被害が あった。(高橋和雄撮影)

2007年 4 月からの台風情報の 新しい表示(気象庁の HPより)

写真5・下 **高潮に悩まされる島原市有馬船津町の浸水状況** 島原市提供)

いませんが、観測技術や予測技術の高度

発生メカニズムはまだ十分に解明されて

ンの9~10月が最も多くなっています。 巻が発生していますが、特に台風シーズ 過去の統計によれば、年平均約19個の竜 乱雲や積雲の発達に伴って発生します。 風、低気圧や前線、寒気の流入による積

2008年3月から竜巻注意報が発表

化で積乱雲の動きの予測が可能になり、

されるようになりました。

る」、「気圧の変化で耳に異常を感じる 災害にどう備えるかが重要です。「空が books/tatumaki/index.html は、気象庁のホームページを参照してくだ らの身の守り方を知りましょう。詳しく が発生する」、「飛散物が筒状に舞り上が などの竜巻接近時に現れる特徴、竜巻か 急に暗くなる」、「大粒のひょうが降る」、 には、竜巻のような予測困難な低頻度の 雲の底から地上に伸びる、ろうと状の雪 今後の自然災害による被害を減らす http://www.jma.go.jp/jma/kishou

潮が頻発しています(写真5)。 防災の取り組みが

竜巻は季節を問わず、全国どこでも台

始まった竜巻



